

INFORMACE : KÓD ZÁVADY P0409 (POČÍTAČ ŘÍZENÍ MOTORU)

Počítač řízení motoru BOSCH EDC16C34	
Kód závady	P0409
Název kódu závady, používaný v poprodejním servisu	Signál kopírování polohy elektrického ventilu EGR : Zablokování ventilu během načítání
Popis diagnostiky	Zablokování ventilu na 8 s při načítání ve fázi powerlatch (v době od vypnutí zapalování do uspání počítače)
Podmínky aktivace diagnostiky	Pro zjištění podmínek zaregistrování P-kódu konzultovat připojený kontext
	Teplota chladicí kapaliny motoru se musí nacházet v rozmezí od 10 do 100 °C
	Napětí akumulátoru se musí nacházet v rozmezí od 10 do 15 voltů
Podmínky zmizení závady	Jízda po dobu 5 min
Nouzové režimy v případě přítomnosti závady	-
Rozsvícení kontrolky a/nebo zobrazení výstražného hlášení	-
Hlavní možné příznaky hlášené zákazníky	Trhavý chod/zhasínání
	Kouř z výfuku
	Nedostatečný výkon
	Problém se startováním
Podezřelé zóny	Elektrický svazek
	Konektorové spoje
	Elektrický ventil EGR
	Počítač řízení motoru
	Zanešenø