

INFORMACE : KÓD ZÁVADY P0489 (POČÍTAČ ŘÍZENÍ MOTORU)

Počítač řízení motoru BOSCH EDC16C34	
Kód závady	P0489
Název kódu závady, používaný v poprodejním servisu	Signál kopírování polohy ventilu EGR : Záporná odchylka obvodu
Popis diagnostiky	Záporná odchylka o 30% mezi požadovanou polohou ventilu EGR a měřenou polohou (Po dobu 10 s)
Podmínky aktivace diagnostiky	Pro zjištění podmínek zaregistrování P-kódu konzultovat připojený kontext
Podmínky zmizení závady	Zapnutí zapalování
Nouzové režimy v případě přítomnosti závady	Neutralizace diagnostiky a sledování pravděpodobnosti údaje průtokoměru
	Vypnutí funkce "ohřívače využívajícího teplo z výfuku"
	Nevratné vypnutí regulace rychlosti (tempomatu)
	V případě závady EGR zkrácení doby mezi dvěma po sobě jdoucími regeneracemi
	Zákaz/přerušení nucené regenerace filtru pevných částic diagnostickým přístrojem (nesprávný moment)
	Neutralizace omezování rychlosti vozidla
Rozsvícení kontrolky a/nebo zobrazení výstražného hlášení	-
Hlavní možné příznaky hlášené zákazníky	Hluky
	Kouř z výfuku
	O něco zvýšená spotřeba nafty
	Nedostatečný výkon
	Problém se startováním
Podezřelé zóny	Elektrický svazek
	Ventil EGR
	Konektor