

Lambda sondy

Kód závady	P0170
Název kódu závady, používaný v poprodejním servisu	Regulaci bohatosti směsi : Koherence
Priorita řešení	3
Popis diagnostiky	Mezní hodnota vstupní lambda sondy (horní nebo dolní) je větší nebo menší než očekávaná hodnota
Podmínky aktivace diagnostiky	motor v chodu
Podmínky zmizení závady	3 nastartování a zastavení motoru bez přítomnosti závady
Nouzové režimy v případě přítomnosti závady	Dezaktivace diagnostiky EOBD podle vstupní lambda sondy
Rozsvícení kontrolky a/nebo zobrazení výstražného hlášení	Kontrolka MIL
Příznaky (Možné příznaky hlášené zákazníkem)	Možné rozsvícení kontrolky
	Snížený emisní předpis
Podezřelé zóny	Ověřit, že systém nesignalizuje další závady, zejména co se týče vstřikovačů a cívek
	Zkontrolovat tlak benzínu a okruh zachycovače benzinových par
	Zkontrolovat lambda sondy